

UEK w Krakowie

Wykaz zrealizowanych robót w latach 2015 - 2017

3 600 660,31 ROK 2015

Kwota realizacji Nazwa zadania

Montaż instalacji klimatyzacji w p. 018, 120, 121 w Budynku Głównym UEK

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń magazynowych -047 i -048 wraz z przedsionkiem zlokalizowanych w przyziemiu pawilonu "B" na potrzeby Archiwum UEK do przechowywania ok. 1350mb dokumentów.

Zainstalowanie klimatyzacji ochładzania powietrza wraz z instalacją zasilania elektrycznego i kanalizacyjną odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach dydaktyczno biurowych na IVp. PAWILONU "B" zajmowanych przez: Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji pok.

Rozbudowa Systemu Alarmu Pożarowego o dodatkowy sygnalizator akustyczno-optyczny.

Kompleksowa przebudowa windy wraz z wymianą napędu hydraulicznego na bardziej sprawny i ekonomiczny napęd elektryczny w Pawilonie Sportowym na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Wykonanie instalacji chłodzenia powietrza wraz z montażem klimatyzatorów w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej- pokoje nr 409a, 409b, 410, 411.

Zainstalowanie klimatyzacji ochładzania powietrza wraz z instalacją zasilania elektrycznego i kanalizacyjną odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach dydaktyczno biurowych na IVp. budynku "USTRONIE" zajmowanych przez: Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzki

Zainstalowanie klimatyzacji ochładzania powietrza wraz z instalacją zasilania elektrycznego i kanalizacyjną odprowadzenia skroplin w ppkoju 414 na IVp. budynku "USTRONIE"

Instalacja klimatyzacji w pracowni badawczej [pok. 31] Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie.

Wymiana okien mająca na celu poprawę parametrów termiczno-akustycznych wraz z konserwatorską renowacją elewacji budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie.

Wymiana okien mająca na celu poprawę parametrów termiczno-akustycznych wraz z konserwatorską renowacją elewacji budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie.

Poszerzenie drogi północnej (pożarowej) biegnącej wzdłuż muru między UEK a Jednostką Wojskową-nawierzchnia z kostki brukowej.

Budowa instalacji systemu gaszenia gazem w postaci aerozolu w serwerowniach w Budynku Głównym, Pawilonie "A" i Pawilonie "F" wraz z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu pożarowego UEK.

Zagospodarowanie nowopozyskanej działki nr 233/1 w celu uzyskania nowych miejsc parkingowych

Wykonanie robót rozbiórkowych i wykonanie ogrodzenia terenu na działce UEK nr 231/4, obręb 8 Śródmieście przy Al. Beliny Prażmowskiego w Krakowie-I ETAP

Wykonanie podbudowy dla zamierzonej inwestycji pn: "Budowa parkingu wielostanowiskowego wraz z małą architekturą na działce nr 231/4 przy Al. Beliny Prażmowskiego w Krakowie". II ETAP.

Rozbudowa Systemu Alarmu Pożarowego polegająca na montażu dodatkowych czujek: w korytarzu przyziemia Pawilonu "A", w korytarzu IVp. Pawilonu "B" oraz w pomieszczeniu nr 081 na parterze Pawilonu "C" wraz z podłączeniem do istniejącego systemu monitoring

Wymiana drzwi oraz nadbudowa ludy kasowej dla zwiększenia bezpieczeństwa kasjerki

Odnowienie pomieszczenia Muzeum [pok. 110] w Budynku Głównym

Wykonanie izolacji przeciwilgociowej oraz docieplenie ścian przyziemia Pawilonu B (ściana wschodnia i zachodnia) z przełożeniem kabla zasilającego Paw. "E" z Trafostacji w Paw. "B".

Remont posadzki parkietowej wraz z malowaniem ścian Nowej Auli w Pawilonie "C" na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Wymiana posadzki parkietowej po zalaniu Budynek Główny

Naprawa rolet w Pawilonie G

Naprawa izolacji przeciwwodnych i termicznych na balkonach Pawilonu Sportowego

Uszczelnienie wpustów podłogowych na balkonie II piętra Pawilonu S

Naprawa pokrycia dachowego oraz udrożenie odpływów wody deszczowej

Naprawa i uszczelnienie systemu odprowadzenia wód opadowych

Remont pomieszczeń dydaktyczno biurowych zajmowanych przez Katedrę Systemów Obliczeniowych zlokalizowanych w bud. Biblioteki Głównej - pokoje : 425, 426a, 426b

Montaż wykładziny PCV w budynku BIBLIOTEKI
Naprawa pokrycia części dachu Biblioteki Głównej
Naprawa i uszczelnienie obróbek okna dachowego i komina

Remont kanału murowanego, wywiewnego z dygestoriów na parterze i I piętrze budynku przy ul Sienkiewicz 5 w Krakowie metodą zapuszczenia kanałów wentylacyjnych rurami ze stali nierdzewnej.

Remont i renowacja posadzek parkietowych w obiektach na terenie Kampusu UEK
Remont posadzki z wykładziny PCV w pomieszczeniach Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie.
Remont sali sportowej (siłowni) zlokalizowanej w przyziemiu budynku Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie.

Roboty remontowe w budynku Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie w zakresie: wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową w pomieszczeniach przyziemia [II Etap].

Roboty remontowe w budynku Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie w zakresie: ułożenie wykładziny PCV na podłodze części korytarza w piwnicy, wymiana drzwi w piwnicy [I Etap].

Remont dwóch pomieszczeń administracyjnych wraz z montażem instalacji klimatyzacji w Domu Studenckim "MERKURY przy Al. 29-listopada 48A w Krakowie

Remont kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku oraz podejścia odpływowego od strony wejścia bocznego do pomieszczeń przyziemia budynku D.S. "MERKURY" przy Al. 29-listopada 48A w Krakowie.

Remont pomieszczeń pralni zlokalizowanych na parterze i 7 piętrze budynku D.S. "MERKURY" przy al. 29-listopada 48A w Krakowie.

Remont polegający na dostosowaniu pomieszczeń: sklepu spożywczego i pralni na 3 piętrze budynku na pokoje studenckie w D.S. "MERKURY przy Al. 29-listopada 48A w Krakowie.

Remont schodów wraz z podestami (wewnątrz budynku przy bocznej klatce schodowej i z zewnątrz budynku do pomieszczeń piwnicznych od strony Akademika UR) oraz pomieszczenia rowerowni w przyziemiu budynku.

Remont apartamentów na parterze budynku Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29-listopada 48A w Krakowie

Roboty budowlane remontowe w DS. MERKURY

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach Domu Studenckiego "FAFIK" w Krakowie przy ul. Raclawickiej 9.

Remont chodnika przy budynku Domu Studenckiego "FAFIK" w Krakowie, ul. Raclawicka 9.

remont mieszkania z dostosowaniem pokoi dla studentów

Remont łazienek w budynku CHATKI w Zakopanem

Naprawa dachu w budynku CHATKI w Zakopanem

4 030 676,80 ROK 2016

Kwota realizacji Nazwa zadania

Kompleksowa przebudowa windy wraz z wymianą napędu hydraulicznego na bardziej sprawny i ekonomiczny napęd elektryczny w Budynku Głównym na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Ułożenie specjalistycznej, antystatycznej wykładziny podłogowej w ramach inwestycji pn: "Wykonanie laboratorium komputerowego w Sali 301A dla potrzeb Centrum Informatyki".

Kompleksowa przebudowa Serwerowni Głównej UEK w Pawilonie A. ETAP I - Budowa awaryjnego generatora prądu wraz instalacją elektryczną wewnętrzną.

Kompleksowa przebudowa Serwerowni Głównej UEK w Pawilonie A. ETAP II - Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania rezerwowego.

Zainstalowanie drzwi na końcu korytarza przyziemia Pawilonu "A"

Instalacja klimatyzacji w salach dydaktycznych KSB nr 054, 056 .

Zainstalowanie trzech kurtyn powietrza o dużej mocy cieplnej nad drzwiami w wejściu do Pawilonu "C" wraz z: instalacją zasilania ciepłem technologicznym z rozdzielaczy centralnego ogrzewania w Pawilonie "B" oraz instalacją elektryczną i automatycznego st

Przebudowa pomieszczenia "PATIO" w Pawilonie "D" na potrzeby rozwoju profilu naukowo-dydaktycznego Katedry Mikrobiologii z uwzględnieniem wymogów certyfikacji laboratoriów badawczych

Wykonanie dodatkowej instalacji wentylacyjnej w Pawilonie "D", w pomieszczeniach Katedry Mikrobiologii

Montaż dodatkowych drzwi w wiatrołapie wejścia głównego PAWILONU "F".

Przeróbka ścianki szklanej wraz z montażem dodatkowych drzwi do sali 208

Przebudowa ścianki aluminiowej przy salce rekreacyjnej

Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Głównej UEK o zewnętrzną windę z częścią wejściową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie i montaż balustrad ochronnych

Montaż 2szt. drzwi aluminiowych wyposażonych w zamki cyfrowe, oraz domofony do pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Chemii Ogólnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie.

Budowa nowego parkingu z elementami małej architektury i sieciami uzbrojenia terenu na działce UEK nr 231/4, obręb 8 Śródmieście przy al. Beliny Prażmowskiego w Krakowie- III ETAP.

Kompleksowa przebudowa sali 55 w Paw."B" i sali G w Paw."E" wraz z wykonaniem nowych instalacji klimatyzacji, elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonanie dźwiękochłonnej ścianki aluminiowej w korytarzu na III piętrze.

Wymiana parapetów wraz z pracami budowlanymi wykończeniowymi w pomieszczeniu Muzeum.

Kompleksowe odnowienie pom. 118A i 119 wraz z wymianą drzwi.

Budynek Główny - Kompleksowe odnowienie pom. 201 wraz z dostosowaniem go dla potrzeb Działu Organizacyjno Prawnego

Kompleksowe odnowienie pom. 207 wraz z dostosowaniem go dla potrzeb Dziekanatu Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Kompleksowe odnowienie pom. 209 i 209A wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Kompleksowe odnowienie sal dydaktycznych 1 i 2 oraz dostosowanie ich na sale do obron prac dyplomowych.

Malowanie korytarza przy Rektoracie.

Kompleksowe odnowienie sali 202 (5 pom.) .

Awaryjna renowacja posadzki parkietowej pok 203 Budynek Główny

Przeróbka instalacji elektrycznych w korytarzu obok Rektoratu

Remont pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku Stróżówka wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

Remont posadzki i ułożenie wykładziny PCV w korytarzu przyziemia Pawilonu "A" na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Remont sal 54 i 56 dla potrzeb KSB

Naprawa dachu nad PATIO w Pawilonie D

Przeniesienie klimatyzatora w Katedrze Mikrobiologii

Naprawa powierzchni dachu w Pawilonie Sportowym

Malowanie ścian hali sportowo-widowskowej

Awaryjna wymiana drzwi w szatni dla osób z niepełnosprawnością na pływalni UEK na nowe drzwi aluminiowe.

Malowanie ścian hali widowiskowo-sportowej

Naprawa powierzchni dachu Biblioteka Główna

Remont posadzki korytarza na parterze i pomieszczenia intrologatorni zajmowanych przez Zakład Poligrafii w budynku Biblioteki Głównej.

Wymiana wykładziny PCV na nową antystatyczną w pokoju 309 zajmowanym przez Katedrę Handlu Zagranicznego

Awaryjna wymiana dwóch sztuk okien wraz z parapetami w Budynku Ustronie pokój nr 313.

Remont podwórka od strony dziedzińca I.Sienkiewicza 5

Naprawa przeciekającego dachu w budynku Sienkiewicza 4

Awaryjna wymiana porysowanych szyb w drzwiach wejściowych do Budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie.

Remont i renowacja posadzek parkietowych w obiektach na terenie Kampusu UEK

Prace remontowe na dachu budynku Domu Studenckiego "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie w zakresie : remont kominów wentylacyjnych, naprawa pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

Generalny remont klubu studenckiego w D.S. MERKURY przy Al. 29 listopada 48A w Krakowie

Remont korytarza na parterze w DS "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie

Remont pokoju 05 dla osób z niepełnosprawnością w DS "MERKURY" przy Al. 29 Listopada 48A

Remont korytarzy na 5-ciu kondygnacjach w D.S. "Merkury"
 Malowanie głównej klatki schodowej w D.S. Merkury.
 Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w DS Merkurym
 Kompleksowy remont kuchni na 10 pietrach w Domu Studenckim Merkury
 Generalny remont mieszkania [S-V] z przystosowaniem pokoi o podwyższonym standardzie dla potrzeb studentów DS. FAFIK.
 Generalny remont dwóch pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem na pralnię i magazyn, malowanie kuchni, remont szachtów oraz obróbek blacharskich tarasu DS. FAFIK

6 604 697,23 ROK 2017

Kwota realizacji Nazwa zadania

Wykonanie ścianki szklanej wydzielającej poczekalnie przy Rektoracie.
 Kompleksowa przebudowa Serwerowni Głównej UEK w Pawilonie A. ETAP III - końcowy
 Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w Pawilonie "A", w korytarzu na parterze zajmowanym przez Centrum Informatyki wraz z podłączeniem do kanałów istniejącej maszynowni wentylacyjnej, wywiewnej zlokalizowanej na poddaszu budynku.
 Przebudowa trafostacji z wymianą transformatora na nowy o mocy 1250kVA w Pawilonie B na terenie Kampusu UEK.
 Wykonanie sygnalizacji ostrzegania o zalaniu w pomieszczeniach magazynowych Archiwum UEK w Pawilonie "B".
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu magazynowym Archiwum UEK [p.-155] w Pawilonie "B" na terenie Kampusu UEK
 Rozbudowa Systemu Alarmu Pożarowego w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p-poż.
 Kompleksowa przebudowa sali dydaktycznej "H" w Pawilonie E wraz z wykonaniem nowych instalacji klimatyzacji, elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb KSB
 Przebudowa zaplecza klubu studenckiego "ZaUEK"
 PAWILON "F" - Przebudowa 2/3 powierzchni szatni przez wykonanie ścianek aluminiowych i G-K w celu podniesienia temperatury w pomieszczeniu i polepszenia warunków pracy .
 Przebudowa sal dydaktycznych nr 513 i 514 z przeznaczeniem na pokoje biurowe i salę seminarną dla potrzeb Katedry Rachunkowości Finansowej z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 Rozbudowa Systemu Alarmu Pożarowego polegająca na podłączeniu Pawilonu "H" do istniejącego systemu monitoringu pożarowego w UEK.
 Adaptacja pomieszczenia magazynowego nr 431 na pomieszczenie biurowe dla potrzeb Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień publicznych.
 Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej do sal nr 1.14 i 1.15 w budynku przy ul. Sienkiewicza 5
 Wykonanie ogrodzenia panelowego na granicy działek 236/6 i 236/2 (za halami wynajmowanymi przez PHU "DIAMOND")
 Rozbiórka muru ceglanego
 Renowacja 3 szt drewnianych drzwi dwuskrzydłowych do Sali Senackiej
 Odnowienie korytarza I piętra w Budynku Głównym po robotach kamieniarskich.
 Remont posadzki parkietowej pok 208,209 w Budynku Głównym
 Wykonanie i montaż szyby w ścianie przy Rektoracie
 Awaryjny remont pomieszczeń 208,209 w Budynku Głównym
 Naprawa konserwatorska uszkodzonego gzymsu podokiennego Bud Gł
 Naprawa konserwatorska uszkodzonych gzymsów budynku Bud Gł.
 Prace kamieniarskie dotyczące płyt marmurowych znajdujących się na korytarzu I p. wraz z dostawą i montażem nowych płyt.
 Awaryjna naprawa uszkodzonego gzymsu podokapowego Budynku Głównego
 Remont istniejącej wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kuchni baru "POKUSA".
 Odnowienie pomieszczenia Archiwum UEK po zalaniu
 Uszczelnienie dachu przy naświetlach w Pawilonie D
 Roboty naprawcze po zalaniu laboratorium Mikrobiologii
 Wymiana wykładziny PCV na nową antystatyczną w salach dydaktycznych SJO nr: 312,313,314.

Wymiana wykładziny PCV na nową antystatyczną w salach dydaktycznych SJO nr: 301,302,303.

Korekta naciągu płatwi przekrycia dachowego hali dydaktyczno-sportowej na terenie kampusu UEK.

Kompleksowy remont sali dydaktycznej nr 214 w budynku Biblioteki Głównej na terenie kampusu UEK.

Awaryjna naprawa pokrycia dachu budynku Biblioteki Głównej

Awaryjny remont pomieszczeń po zalaniu w Pawilonie Ustronie .

Odnowienie pokoju nr 003c w Pawilonie USTRONIE

Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu magazynowym pod spocznikiem klatki schodowej na poziomie piwnic wraz z instalacją zasilania elektrycznego.

Remont podwórka od strony dziedzińca wraz z naprawą schodów zewnętrznych i dachu magazynu odczynników chemicznych.

Awaryjna naprawa zalania, zacieków, pleśni i grzyba w pomieszczeniu magazynu szkła w Budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie.

Remont i renowacja posadzek parkietowych w obiektach na terenie Kampusu UEK

Naprawa rurociągów betonowych Dn300mm wewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej za pomocą rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi utwardzanymi promieniami UV między Pawilonem USTRONIE, a Pawilonem "S" [33mb]. oraz Dn200mm "sięgacza

Przekładka (relokacja) 5-ciu klimatyzatorów z Serwerowni Głównej w Pawilonie "A" do: 1x Pawilon "F" pok.007 (serwerownia), 1x Pawilon "A" pok. 08, 3x Pawilon "H".

Wymiana uszkodzonego podziemnego hydrantu przeciwpożarowego Dn 80mm i zasuwy odcinającej Dn 80mm, przy studni wodomierzowej, przy skrzydle południowym Budynku Głównego.

Remont korytarzy na 4-ech kondygnacjach w D.S."Merkury"

Wymiana- remont kapitalny wybranych okien w ilości 30 szt.

Malowanie wybranych pokoi studenckich w D.S. "MERKURY"

Roboty budowlane w DS. Merkury

Awaryjna naprawa pionu hydraulicznego DS. Merkury

Remont pomieszczeniach w D.S."FAFIK" obejmujący: Generalny remont pomieszczenia Studio SI, oraz pokoju administracyjnego zlokalizowanego na parterze budynku z dostosowaniem na pokoje studenckie o podniesionym standardzie. Remont pokoju nr 4